

# 东莞台联铸造材料有限公司建设项目

## 竣工环境保护验收意见

2020年4月24日,东莞台联铸造材料有限公司组织召开建设项目(以下简称为“本项目”)竣工环境保护自主验收会议。验收小组由建设单位(东莞台联铸造材料有限公司)、环评单位(湖南润美环保科技有限公司)、监测单位(东莞市启丰检测技术服务有限公司)及自主验收报告编制单位(东莞市顺翔环保工程有限公司)等单位的代表组成(名单附后),验收小组查阅了建设项目环境影响报告表及批复、竣工环境保护验收监测报告等资料,核查了生产现场和环保设施建设情况。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,经认真讨论,针对本项目形成如下验收意见:

### 一、工程建设基本情况

#### (一)建设地点、规模、主要建设内容

东莞台联铸造材料有限公司位于东莞市虎门镇陈村社区陈丰路10号105室(北纬22°51'06.46",东经113°43'12.99"),项目于2019年4月委托湖南润美环保科技有限公司编制《东莞台联铸造材料有限公司建设项目环境影响报告表》,并于2019年7月9日通过东莞市生态环境局审批,批复文号为(东环建【2019】11323号),本项目总投资100万元,占地面积300m<sup>2</sup>,建筑面积300m<sup>2</sup>,年生产脱模剂100吨、切削液60吨、润滑剂12吨,环评审批的主要设备为搅拌机4台(配套搅拌罐4个)等(详见环评报告表)。

#### (二)建设过程及环保审批情况

公司于2019年4月委托湖南润美环保科技有限公司编制《东莞台联铸造材料有限公司建设项目环境影响报告表》,并2019年7月9日通过了东莞市生态环境局的审批同意建设,批复文号为(东环建【2019】

— 1 —  
[Signature] 杨明华

[Signature] [Signature]

11323 号)。

### (三) 投资情况

项目实际总投资 120 万元,其中环保投资 3 万元,占投资比例 2.5%。

### (四) 验收范围

本次验收范围为《东莞台联铸造材料有限公司建设项目环境影响报告表》和批复的建设内容及其配套的污染防治设施;固体废物污染防治设施属于生态环境部门验收范围。

## 二、工程变动情况

建设单位因租赁问题,厂房位置由同一园区北侧,迁移到西侧位置,两侧相距 15 米,并使车间边界与居民之间卫生防护距离增加 30 米。

此建设地点变动未使建设地点发生重大改变,故建设内容未发生重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### (一) 废水

1、本项目无生产性废水产生。

2、本项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网,引入东莞市虎门镇宁洲污水处理厂处理。

### (二) 废气

本项目无生产性废气产生及排放。

### (三) 噪声

本项目主要噪声源为各生产设备的运行噪声,通过设备合理安装和布局,并采取适当隔音、减振等消声降噪措施处理,再通过距离衰减,不会对周围环境产生不良影响。

11323 号) 吴明华 杨明

#### 四、环境保护设施调试效果

根据东莞市启丰检测技术服务有限公司出具的《东莞台联铸造材料有限公司验收监测报告》（QFHJ20200401007），监测期间，各设备运行正常，工况稳定，生产负荷达 80%以上，符合验收要求。

##### （一）废水

1. 本项目无生产性废水产生。

2. 项目生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

##### （二）废气

本项目无生产性废气产生及排放。

##### （三）噪声

厂界噪声排放达标，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

综上所述，根据竣工环境保护验收监测报告等资料及现场勘察，验收组认为本项目在认真执行环评中提出的相关环保措施后，本项目的建设对周围环境的影响在可接受范围。

#### 六、验收结论

本项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建设内容与环评及其批复文件基本一致，废水、废气及噪声排放达到国家和地方相关排放标准，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定，验收组认为东莞台联铸造材料有限公司建项目基本符合环保竣工验收条件，同意通过验收。

#### 七、后续要求

完善环保管理台账，加强设备的管理和维护。

1521  
陈明 陈明 吴明华 李明华



## 八、验收人员信息

验收人员信息详见附件“东莞台联铸造材料有限公司建设项目竣工环境保护验收小组签名表”。

东莞台联铸造材料有限公司

2020年4月24日

李国平 李国平 李国平 李国平

东莞台联铸造材料有限公司建设项目验收小组签名表

验收单位	单位名称	联系电话	是否同意通过	职位	身份证号码	签名确认
建设单位	东莞台联铸造材料有限公司	13713133073	是	厂长	52922197310188135	陈永志
环评单位	湖南润美环保科技有限公司	13790669926	是	主管	52922197703207976	杜晓东
监测单位	东莞市启丰检测技术服务有限公司	13590457597	是	工程师	44307198510090714	林永川
自主验收报告编制单位	东莞市顺翔环保工程有限公司	13751211021	是	工程师	430111198205162152	吴晓华
		13712670663	是	经理	44622197303275737	卢成明