

东莞市石排联兴玻璃制品厂

自主竣工环境保护验收报告(第一期)

建设单位：东莞市石排联兴玻璃制品厂

编制单位：东莞市翌骏环保科技有限公司

2019 年 08 月

东莞市翌骏环保科技有限公司
电话：0769-89633245
邮箱：yijunhuanbao8@163.com

东莞市石排镇石排大道富港大厦 8 楼 811A
传真：0769-89633245
网址：www.yjhb6.com

建 设 单 位：东莞市石排联兴玻璃制品厂

法 人 代 表：徐高贵

地址：东莞市石排镇石排湖景路 6 号 104 室

编 制 单 位：东莞市翌骏环保科技有限公司

法 人 代 表：黄俊

项目负责人：黄俊

目 录.

1. 前 言	5
2. 验收依据	5
3. 建设项目概况	5
3.1 项目基本情况	5
3.2 地理位置及周边情况	6
3.3 主要原辅材料及消耗量	7
3.4 主要设备情况	7
3.5 工艺流程简述	8
4. 环境保护“三同时”落实情况及风险防范设施	8
4.1 环保风险防范设施	8
4.2 环境保护“三同时”落实情况	8
4.3 环保设施试运行情况	9
5. 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	9
5.1 环评影响评价主要结论	9
5.2 审批部门审批意见	9
6. 验收执行标准	9
6.1 厂界噪声	9
7. 验收监测内容	10
7.1 验收项目、监测点位、因子及频次	10
7.2 监测分析方法	10
8. 验收监测的质量控制措施及监测工况	10

8.1 质量控制措施	10
9. 验收监测结果	11
9.1 生产负荷及验收监测工况	11
9.2 厂界噪声监测结果	11
10. 排放口规范化检查	12

附：1. 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；

2. 环评批复

3. 验收监测报告；

4. 自主验收公示照片图；

5. 营业执照复印件。

1、前言

东莞市石排联兴玻璃制品厂位于东莞市石排镇石排湖景路 6 号 104 室,项目所在厂址中心坐标:北纬 23° 06' 18.49", 东经 113° 54' 54.59"。公司 2019 年 7 月委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制《建设项目环境影响报告表》(新建)。该项目环评报告于 2019 年 7 月 24 日通过东莞市生态环境局石排分局审批,审批文号为东环建【2019】13141 号。

2019 年 8 月,东莞市石排联兴玻璃制品厂特委托广东清环检测科技有限公司按相关要求编制项目竣工环境保护验收监测报告。广东清环检测科技有限公司按照《建设项目环境影响报告表》(新建)及批复、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》文件的相关要求严格执行,并于 2018 年 8 月 2、3 日对该项目进行了厂界噪声的监测。本次验收只针对厂界噪声;固废不在本次验收范围内。其中 1 台磨边机、1 台洗边机未投入使用,故验收存在分期。

2、验收依据

- 2.1 《中华人民共和国环境保护法》,(2015 年 1 月 1 日起施行);
- 2.2 《中华人民共和国环境影响评价法》,(2016 年 9 月 1 日起施行);
- 2.3 《中华人民共和国大气污染防治法》,(2016 年 1 月 1 日施行);
- 2.4 《建设项目环境保护管理条例》,(2017 年 10 月 1 日起施行);
- 2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》;
- 2.6 《建设项目环境影响报告表的批复》(东环建[2019]13141 号);
- 2.7 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007);
- 2.8 厂界噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准。

3、建设项目概况

3.1 项目基本情况

项目总投资 20 万元,占地面积 620m²,建筑面积 640m²。项目主要从事:玻璃制品的加工生产,年产量为 12000 平方米。

表 3-1 项目基本情况

项目名称	东莞市石排联兴玻璃制品厂				
建设单位	东莞市石排联兴玻璃制品厂				
法人代表	徐高贵		联 系 人	徐高贵	
通讯地址	东莞市石排镇石排湖景路 6 号 104 室				
联系电话	13825799572	传真	——	邮政编码	——
建设地点	东莞市石排镇石排湖景路 6 号 104 室				

东莞市翌骏环保科技有限公司
电话: 0769-89633245
邮箱: yijunhuanbao8@163.com

东莞市石排镇石排大道富港大厦 8 楼 811A
传真: 0769-89633245
网址: www.yjhb6.com

立项审批部门			批准文号		
建设性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>		行业类别及代码	十九、52 玻璃及玻璃制品	
占地面积(平方米)	620		绿化面积(平方米)	——	
总投资(万元)	20	其中：环保投资(万元)	2.5	环保投资占总投资比例	12.5%

3.2 地理位置及周边情况

项目所在厂址中心坐标：北纬 $23^{\circ} 06' 18.49''$ ，东经 $113^{\circ} 54' 54.59''$ 。项目北面为超马塑胶包装厂；西面为空地；东面为石排镇中坑供销中心、出租屋；南面为出租屋；西南面为联泰盈；东北面为出租屋、中坑商业中心；西北面为其他工厂。

平面布置和四置情况见图 3-1。



图 3-1 项目平面布置和四置图

3.3 主要原辅材料及消耗量

表 3-2 主项目要原辅材料一览表

项目	名称	年耗用量	来源
原辅材料	玻璃	12000 平方米	外购
	模具	400 个/a	


3.4 主要设备情况

表 3-3 项目主要生产设备清单一览表

序号	设备名称	规格型号	数量	所用工序
1	热弯炉（电能）	——	2 台	热弯使用
2	压模机	——	2 台	压模使用
3	焊机	——	2 台	机加工使用
4	切割机	——	1 台	切割使用
5	磨边机	——	1 台	磨边使用
6	洗片机	——	1 台	洗片使用
7	空压机	——	1 台	提供空气动力

3.5 工艺流程简述

生产工艺流程：



注：
G--废气
N--噪声
S--固废
W--工序用水

图 3-2 玻璃制品生产工艺流程图示意图

4、环境保护“三同时”落实情况及风险防范措施

4.1 环保风险防范措施

项目生产过程中使用的主要原材料不属于易燃易爆的危险化学品，但根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，本项目没有重大环境风险源，其潜在的环境风险影响不大。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，例如严禁在车间内吸烟，对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配等，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。

4.2 环境保护“三同时”落实情况

表 4-1 环境保护“三同时”落实情况

项目	污染源	污染物	防治措施	验收要求	落实情况
机械噪声	生产设备	噪声	1) 重视厂房的使用状况, 尽量采用密闭形式, 少开门窗, 防止噪声对外传播; (2) 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度, 以防止设备故障形成的非生产噪声。	厂界噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准	已落实

表 4-2 环保投资一览表

序号	污染类别	污染源	主要环保措施	投资金额单位: 万元
1	生产设备	厂界噪声	1) 重视厂房的使用状况, 尽量采用密闭形式, 少开门窗, 防止噪声对外传播; (2) 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度, 以防止设备故障形成的非生产噪声。	2.0
2	合计			2.0

4.3 环保设施试运行情况

经现场核查环保设施运行情况正常。

5、建设项目环评报告书表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 环评影响评价主要结论

5.1.1 环境空气影响评价结论

5.1.1.1 废水

(1) 不允许排放生产性废水。切割、磨边、洗片工序用水循环使用, 不得外排。

5.1.1.2 厂界噪声

(1) 做好生产设备的消声降噪措施, 厂界噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

5.2 审批部门审批意见

环境影响报告表的批复详见附件。

6、验收监测执行标准

6.1 厂界噪声

做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。见表 6-1。

表 6-1 厂界噪声标准限值表

单位：dB (A)

污染因子	监测时间	标准值
噪声	昼间	65
	夜间	55

7、验收监测内容

根据该项目的环评要求、广东清环检测科技有限公司对环评的批复意见及实际建设情况制定以下监测内容：

7.1 验收项目、监测点位、因子及频次

验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表 7-1。

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目	监测因子	监测点位	监测频次
厂界噪声	噪声	于厂界外西南、东北 1 米处各布设 1 个监测点位	监测 2 天，监测 2 次，共 2 个监测点位

7.2 监测分析方法

表 7-2 监测分析方法一览表

监测要素	监测项目	监测方法	检出限
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	——

8、验收监测的质量控制措施及监测工况

8.1 质量控制措施

(1) 验收监测在工况稳定、生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的 75%以上时进行。

(2) 监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。

(3) 监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

(4) 废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%~70%之间）；烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在测试时应保证其采样流量的准确。

(5) 监测数据执行三级审核制度。

9、验收监测结果

9.1生产负荷及验收监测工况

东莞市石排联兴玻璃制品厂设施运行、生产情况基本稳定。在2019年8月2、3日这两天，正常生产，处理设施运行正常，厂界生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目厂界噪声的验收监测要求。

9.2 厂界噪声监测结果

9.2.1 厂界噪声监测结果见表 9-1

表 9-1：噪声监测结果

测点 编号	检测点位	主要声源	检测日期	监测值	结果 评价
				昼间	
1#	厂界外西南 1 米处	生产噪声	2019.08.02	62	达标
		生产噪声	2019.08.03	62	达标
2#	厂界外东北 1 米处	生产噪声	2019.08.02	60	达标
		生产噪声	2019.08.03	61	达标

验收监测期间，厂界噪声未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求。

10、排污口规范化检查

根据国家标准《环境保护图形标志排放口》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求。企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护标志牌，绘制企业排污口分布图。

经现场检查，东莞市石排联兴玻璃制品厂各排污口有明显标识，排污口的规范化基本符合有关要求。

****本报告到此结束****